

3級 実技試験の実施手順

第一課題 チェーンソー組立作業

- 1 開始の合図
- 2 チェーンソー本体、ソーチェーン、ガイドバーの組立て
- 3 終了の合図

第二課題 チェーンソー暖機運転

- 1 開始の合図
- 2 エンジンの始動
- 3 アイドリング
- 4 ソーチェーンを回す（チェーンオイルを吐出）
- 5 終了の合図


第三課題 丸太輪切り作成作業

- 1 開始位置の申告
- 2 開始の合図
- 3 切りおろし（一枚目） - 仕様
- 4 切り合わせ（二枚目） - 仕様
- 5 終了の合図

3級仕様

一枚目、切りおろし 厚さ5cm

二枚目、赤線内で切り合わせ 厚さ5cm



注：二枚目は、上下どちらから切り込んでも構わない。ただし、最初の切込みの後、バーをいったん丸太から離し、次の切込みを行うこと（回し切りを行わないこと）。また、切り合わせに際して切り直しを行わないこと。